

СОГЛАСОВАНО:  
Директор департамента образования  
Администрации города  
Т.Н. Османкина  
2014г.



УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий МБДОУ  
№2 «Ромашка»  
Е.В. Батуева  
2014г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

### Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №2 «Ромашка»

#### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание образовательного учреждения
- 1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, 628400, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул.Московская,32 б
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2912,1 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 6150,6 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1979, последнего капитального ремонта 1996г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не предусмотрено, капитального: не предусмотрено
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное юридическое наименование – согласно Уставу: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Ромашка», краткое наименование: МБДОУ №2 «Ромашка»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628402, Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Московская,32б
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - \_\_\_\_\_  
муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) департамент образования Администрации города г.Сургута
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Гагарина, 11

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

### Дошкольное образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалидов нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 221 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

## 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 3-х направлениях, вблизи объекта располагаются:

- остановка «поликлиника Геолог», с расстоянием до объекта с чётной стороны пр.Комсомольский – 150 м. и наименованием маршрутов № 47, № 53(м/т);

- остановка «Сквер Геолог», с расстоянием до объекта с чётной стороны ул. Мелик-Карамова- 535 м. и наименованием маршрутов №1, № 4, №5, №8, №15, №21, №45, № 47, №52, №110(сезонный), №111(сезонный), №116(сезонный), №31(м/т), №33 (м/т), №35 (м/т), №35а(м/т), №42(временный) №71 (м/т), №95 (м/т), Аура2.

- остановка «Сквер Геолог» с нечётной стороны ул. Мелик-Карамова – 577м. №1, № 4, №5, №5А, №8, №15, №21, №45, № 47, №52, №110(сезонный), №111(сезонный), №116(сезонный), № 31(м/т), №33 (м/т), №35а (м/т), №42(м/т)(временный), №71 (м/т), №95 (м/т).

Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы, 1 из которых оснащен светофором с таймером (ост. Сквер Геологов), 2 пешеходных перехода нерегулируемые.

Пешеходные переходы не оборудованы пандусами, для спуска-подъёма колясочников.

Имеются маршруты до объекта с нечётной и чётной стороны, осуществляющие перевозку пассажиров городским транспортом общего пользования, (низкопольные автобусы) - №1, №4, №5, №5А, №8, №21, №45, №47, №52.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта Остановка «Поликлиника Геолог» - 150 м.

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.15сек. (быстрый шаг); 4 мин. (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет регулируемы* пешеходный переход не регулируемый.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (перепады высоты существуют)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД - В
2	Вход (входы) в здание	ВНД- В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД - В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД - В

5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД - В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД - В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД - В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступно (ВНД).**

#### 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт с применением индивидуальных решений с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения не возможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт с применением индивидуальных решений с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный, текущий ремонт с применением индивидуальных решений с ТСР

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ  
№2 «Ромашка»

Е.В. Батуева

«18» 11 2014 г.



**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: здание образовательного учреждения

1.2. Адрес объекта: 628402, Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул.Московская, 32 б

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2912,1 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 6150,6 кв.м

1.4. Год постройки здания 1979, последнего капитального ремонта 1996г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущем

предусмотрено, капитального: не предусмотрено

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное юридическое наименование – согласно Уставу: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Ромашка», краткое наименование: МБДОУ №2 «Ромашка»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628402, Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Московская, 32б

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) департамент образования Администрации города Сургута

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Гагарина, 11

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое Дошкольное образование)
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития инвалидов нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 221 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 3-х направлениях, вблизи объекта располагаются :
- остановка «поликлиника Геолог», с расстоянием до объекта с чётной стороны пр.Комсомольский– 150 м. и наименованием маршрутов № 47, № 53(м/т);
- остановка «Сквер Геолог», с расстоянием до объекта с чётной стороны ул. Мелик-Карамова - 535м. и наименованием маршрутов №1, № 4, №5, №8, №15, №21, №45, № 47, №52, №110(сезонный), №111(сезонный), №116(сезонный), № 31(м/т), №33 (м/т), №35 (м/т), №35а(м/т), №42(временный) №71 (м/т), №95 (м/т), Аурра2.
- остановка «Сквер Геолог» с нечётной стороны ул. Мелик-Карамова – 577м. №1, № 4, №5, №5А, №8, №15, №21, №45, № 47, №52, №110(сезонный), №111(сезонный), №116(сезонный), № 31(м/т), №33 (м/т), №35а (м/т), №42(м/т)(временный), №71 (м/т), №95 (м/т).
- Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы, 1 из которых оснащен светофором с таймером (ост.Сквер Геологов), 2 пешеходных перехода нерегулируемые.
- Пешеходные переходы не оборудован пандусами, для спуска-подъёма колясочников.
- Имеются маршруты до объекта с нечётной и чётной стороны, осуществляющие перевозку пассажиров городским транспортом общего пользования, (низкопольные автобусы) - №1, №4, №5, №5А, №8, №21, №45, №47, №52.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта Остановка поликлиника «Геолог» - 150 м.

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.15сек. (быстрый шаг); 4 мин. (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет регулируемые:* пешеходный переход не регулируемый.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет:* нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (перепады высоты существуют)  
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (нет)

**3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001**

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**4. Управленческое решение** (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт с применением индивидуальных решений с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения не возможны

4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт с применением индивидуальных решений с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный, текущий ремонт с применением индивидуальных решений с ТСР

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано**  
**Заместитель заведующего по АХР  Бураканова М.В. тел. (3462)210-779**  
*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*





УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ  
№2 «Ромашка»  
Е.В.Батуева  
«17» 20 14 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**Муниципального бюджетного дошкольного**  
**образовательного учреждения детский сад №2 «Ромашка»**  
г.Сургут «17» 11 20 14 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание образовательного учреждения  
1.2. Адрес объекта: 628402, Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул.Московская, 32 б  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2912,1 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 6150,6 кв.м  
1.4. Год постройки здания 1979, последнего капитального ремонта 1996г.  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не предусмотрено, капитального: не предусмотрено  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Ромашка», краткое наименование: МБДОУ №2 «Ромашка»  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628402, Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Московская, 32б  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - муниципальная  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная  
1.11. Вышестоящая организация (наименование) департамент образования Администрации города Сургута  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Гагарина, 11

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Образовательная деятельность МБДОУ №2 «Ромашка» осуществляется в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности от 14 августа 2014 года, регистрационный № 1620, серия 86Л01 № 0000825, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Срок действия лицензии - бессрочно.

МБДОУ №2 «Ромашка» реализует основную образовательную программу, с учётом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.

Всего в МБДОУ №2 «Ромашка» функционирует 8 групп общеразвивающей направленности. Работают 2 группы кратковременного пребывания детей в отдельном помещении и 1 группа кратковременного пребывания «группа в группе» от 3 до 7 лет.

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования».

В МБДОУ №2 «Ромашка» функционирует структурное подразделение – Центр здоровьесберегающих программ, с целью обеспечения условий для сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса, развития культуры здоровья и на его основе формирования здорового образа жизни.

В МБДОУ создан консультационный центр для родителей (законных представителей) детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, с целью оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования.

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 3-х направлениях, вблизи объекта располагаются :

- остановка «поликлиника Геолог», с расстоянием до объекта с чётной стороны пр.Комсомольский – 150 м. и наименованием маршрутов № 47, № 53(м/т);

- остановка «Сквер Геолог», с расстоянием до объекта с чётной стороны ул. Мелик-Карамова - 535 м. и наименованием маршрутов №1, № 4, №5, №8, №15,

№21, №45, № 47, №52, №110(сезонный), №111(сезонный), №116(сезонный), №31(м/т), №33 (м/т), №35 (м/т), №35а(м/т), №42(временный) №71 (м/т), №95 (м/т), Аура2.

- остановка «Сквер Геолог» с нечётной стороны ул. Мелик-Карамова – 577м.

№1, № 4, №5, №5А, №8, №15, №21, №45, № 47, №52, №110(сезонный), №111(сезонный), №116(сезонный), № 31(м/т), №33 (м/т), №35а (м/т), №42(м/т)(временный), №71 (м/т), №95 (м/т).

Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы, 1 из которых оснащен светофором с таймером (ост.Сквер Геологов), 2 пешеходных перехода нерегулируемые.

Пешеходные переходы не оборудованы пандусами, для спуска-подъёма колясочников.

Имеются маршруты до объекта с нечётной и чётной стороны, осуществляющие перевозку пассажиров городским транспортом общего пользования, (низкопольные автобусы) - №1, №4, №5, №5А, №8, №21, №45, №47, №52.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта Остановка поликлиника «Геолог» - 150 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.15сек. (быстрый шаг); 4 мин. (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет регулируемые: пешеходный переход не регулируемый.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (перепады высоты существуют)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет(нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»

6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»
---	------------------------------------	-------

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД - В
2	Вход (входы) в здание	ВНД - В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД - В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД - В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД - В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД - В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД - В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступна (ВНД).**

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: в рамках муниципальной программы «Развитие образования города Сургута 2014-2020гг».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: - после проведения организационных мероприятий и обучения персонала, оказания ситуационной помощи инвалидам, уровень доступности повысится до доступно условно, а после выполнения работ по ремонту здания будет достигнут оптимальный уровень доступности для различных категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): объект временно недоступен (К,О,С,Г,У).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией, согласование с потребителем с общественными организациями)

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: Акт обследования ОСИ к паспорту доступности МБДОУ №2 «Ромашка» от “ “ 2014г.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: На официальном сайте образовательного учреждения <http://ds2.detkin-club.ru>, в окружной территориальной информационной системе ХМАО-Югре (раздел «Доступная среда»)  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта от « 17 » 11 2014 г.
3. Результаты обследования от « 17 » 11 2014 г.

Паспорт сформирован Рабочей группой по паспортизации объектов социальной сферы г. Сургута при координационном совете по делам инвалидов (протокол №2 от 04.08.2015)

4.4.6. другое: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: На официальном сайте образовательного учреждения <http://ds2.detkin-club.ru>, В окружной территориальной информационной системе ХМАО-Югре (раздел «Доступная среда»)  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 4 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 5 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 4 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте МБДОУ №2 «Ромашка» на 32 л.

План прилегающей территории на 1л.

План 1 этажа на 1л.

План 2 этажа на 1л.

Схема движения от остановки до МБДОУ на 1л.

Руководитель рабочей группы:

Зам.зав. по АХР Бураканова М.В. 

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Ведущий специалист по ОТ Зарипова И.П. 


(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

От департамента архитектуры и градостроительства администрации города:

Ведущий специалист архитектурно-планировочного отдела

Белоконь П.В. 

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

От департамента городского хозяйства:

Главный специалист отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог, дорожно-транспортного управления Байков А.Б. 

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

От департамента образования Администрации города:

Ведущий инженер отдела эксплуатации и обеспечения безопасности

Арсанбекова Т.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

От общественных организаций:

Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению

«Тифлопуть» - Филатов С. И.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель Сургутской общественной организации инвалидов всероссийского  
общества инвалидов Соколова Л.Е.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



*Паспорт составлен Работой группой по паспортизации объектов социальной сферы города Сургута при Координационном Совете по делам инвалидов города Сургута (протокол №4 от 26 декабря 2014 года)*